

环境北楼（34号楼）

房间	5月29日检查： 存在问题	6月15日检查： 整改情况、新存在问题
1楼东大厅、厕所门口	电摩2辆、废弃木箱、废弃纸箱	已完成
107边配电房	大门常开	已联系校信息办处理
109	实验室卫生；窗户电源（漏水）；气瓶过多	卫生已完成， 电源未改造； 气瓶未退
111	没开门，门口开关面板掉了	实验室乱、卫生差， 办公室内停放电动摩托车
113东	办公室里有气瓶、试验装置，纸箱乱堆	已完成
113西	未开门、无法检查	实验室摆放乱
112	房间内部堆有仪器柜、办公桌，需清理	待报废物品未处理
115	缺药品台帐、实验室使用记录	已完成
2楼西侧楼道口	杂物乱堆放	相关教师已补标签，待报废
210	未开门、无法检查	房间稍乱
216	报废空调及椅子要处理	报废藤椅未处理
200西	未开门、无法检查	纸箱乱堆
219	新增加多个钢瓶、钢瓶乱摆	2个气瓶未处理
219门口	走廊、墙壁、宣传板老旧已坏，所在系应重新做	已完成（摘除旧宣传板）
312	房间卫生差	已完成
314	未开门、无法检查	已完成
310	未开门、无法检查	已完成
3楼楼道	报废品，无标签	未完成
4楼通道	报废桌子，无标签	未完成
419	门牌未挂（补牌），卫生差	门口实验台须报废
414	未开门、无法检查	已完成
421东	未开门、无法检查	已完成
400-1（400旁边隔间）	未开门、无法检查	未完成，未开门、无法检查

环境南楼（35号楼）

房间	5月29日检查： 存在问题	6月15日检查： 整改情况、新存在问题
408	报废电脑、桌子未处理	未完成
3楼中间楼道	洗衣机、桌子占道	未完成
307	门口宣传栏老旧	未完成
309	未开门、无法检查	已完成
2楼西口阳台	报废品（空调）未处理	未完成
210门口	楼道上宣传牌老旧，中庭处设备展示框卫生差	已完成
207	报废品未处理	未完成
203	物品摆放乱，原空调位未遮挡、易进雨水	未完成； 原空调位未遮挡、易进雨水
1楼东楼道口	废弃木箱、报废电脑及桌椅未处理	未完成
1楼西楼道口	楼梯正下方贮藏间杂物多、脏乱	未完成
1楼西楼道临时库房	脏乱、挡板未固定	已完成
1楼东楼道消防栓		消防栓玻璃破碎， 实验中心联系校保卫部处理

嘉锡楼

房间		6月15日检查
嘉锡楼314南		环境卫生脏乱差

现场照片



▲北楼 109 气瓶未及时退换



▲北楼 111



▲北楼 113 西



▲北楼 113 西



▲北楼 113 西



▲北楼 200 西



▲北楼 200 西




▲北楼 200 西



▲北楼 216



▲北楼二层西过道



▲嘉锡楼 314 南



▲嘉锡楼 314 南